


Les restaurations de la première campagne

La fausse-braie, avant et après restauration




La tour du Corps de Garde : la fissure et l'obturation d'une fenêtre



Restauration de maçonneries



Reprise d'une baie



Restauration des remparts extérieurs particulièrement envahis par la végétation

